

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 администрации
 МО «Судогодский район»
 муниципальное бюджетное
 учреждение дополнительного образования
 «Центр внешкольной работы»
 601351 г. Судогда,
 ул. Коммунистическая, 8а
 тел: 8(49235)2-15-53,
 e-mail: sudogdacvr33@gmail.com
 ОГРН 1023302753528
 КПП 332401001 ИНН 3324009506
 от 14.02.2024. № 21

Информация о проверках деятельности учреждения с указанием тем проверок, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений за 2023 год


Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по	Решение о проведении плановой, выездной проверки от 10 января 2023 года №4 в МБУ ДО ЦВР	с 11 января 2023 года по 24 января 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> - на лестничной клетке не обеспечено закрытие на замок двери чердачного помещения, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей; - на лестничной клетке не обеспечено размещение информации о месте хранения ключей от запорного устройства двери чердачного помещения; - на путях эвакуации через помещения лестничных клеток допускается размещение стройматериалов, хозяйственного и уборочного инвентаря, хранение под лестничными маршами оборудования других предметов. - в помещении электрощитовой на первом этаже здания размещены горючие материалы на расстоянии ближе 1 	Выявленные нарушения устранены в срок

Владимирской области			<p>метра от электрощитов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в проеме двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения лестничной клетки наружу здания, размещено полотно из тканевого материала, препятствующее безопасной эвакуации; - над эвакуационным выходом, ведущим из помещения лестничной клетки наружу здания, не установлен световой оповещатель СОиУЭ людей при пожаре; - не обеспечивается возможность подъезда пожарных автомобилей со всех сторон к зданию, имеющему класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, ввиду наличия на подъездных путях магистральных трубопроводов системы отопления. 	
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области	Решение о проведении плановой, выездной проверки от 20 марта 2023 года №15 в ЗОЛ «Факел» при МБУ ДО ЦВР	с 03 апреля 2023 года по 14 апреля 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> - направление движения к пожарному водоему в восточной части территории не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения; - не обеспечено устройство к водоему подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года; - не произведена очистка восточной части территории лагеря от горючих материалов и сухой растительности; - не представлены документы, свидетельствующие об организации проведения не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания жилого корпуса №2; - в месте установки приемно-контрольного прибора системы АПС в здании каменного склада не обеспечено размещение информации с перечнем помещений, защищаемых 	Выявленные нарушения устранены в срок

			<p>установками противопожарной защиты;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибор приемно-контрольной пожарной (ПКПП) системы АПС в здании каменного склада установлен на конструкциях, изготовленных из горючих материалов; - в помещениях бани не обеспечено проведение работ по заделки негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград трубопроводами; - с наружной стороны входной двери помещения складского назначения в здании овощехранилища отсутствует обозначение категории указанного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности; - электрические светильники в здании овощехранилища эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией; - не предусмотрено наличие автономного резервного источника электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни на территории лагеря, используемой для нужд пожаротушения; - не предоставлены документы, свидетельствующие об обработке огнезащитным составом стропил и обрешетки крыши здания бани, выполненных из древесины, либо их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения. 	
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области	Решение о проведении плановой, выездной проверки №143 от 01 июня 2023 года в ЗОЛ «Факел»	С 08 июня 2023 года по 22 июля 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> - административное правонарушение выразившееся в следующем; согласно экспертному заключению ФБУЗ ЦГиЭ в Владимирской области № 991/01 от 19.06.2023 и протоколу лабораторных исследований № ВЛ 33-94/07048-23 от 16.06.2023 года фактические результаты калорийности и химического состава третьего блюда (компот из сухофруктов) не соответствует меню-требованию по соотношению фактической калорийности к расчетным значениям, и 	Усилен контроль со стороны руководства МБУ ДО ЦВР, за выполнением поваром и руководителем структурного подразделения своих должностных

		<p>составляет 62%, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюд и является нарушением части 1 статьи 17 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.8.</p> <p>СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 года (согласно п2.8. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным технологических документах).</p> <p>Ответственный за данное нарушение является повар, непосредственно осуществлявший приготовление блюда.</p>	<p>обязанностей, а также за соблюдением требований действующих санитарных правил и норм в учреждении.</p>
--	--	--	---

Директор



И.Е. Курышева